BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW Service

20605993

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Zahlungsinformation

Bitte bei Überweisung angeben

NXE

Auftragsnummer	16606860
Auftragsdatum	19.08.2021
Rechnungsbetrag	9.858,47 EUR
Kundennummer	6105424
Serviceberater	Andre Weber
Telefon	0911-145-2222
Fax	
Email	Andre.Weber@bmw.de

Sehr geehrte Damen und Herren Inter Control Hermann Köhler,

vorbehaltlich der Zahlung der Versicherung verbleibt zu oben genanntem Auftrag für Sie zur Zahlung:

Selbstbeteiligung	300,00 EUR
Vorsteuerabzug	1.574,04 EUR
Abzüge	0,00 EUR
Wir bitten um Zahlung des Betrages von	**1.874,04 EUR**

ÜBERWIESEN 10. Sep. 2021

Mit freundlichen Grüßen
BMW AG
Niederlassung Nürnberg

KONTIERUNG: 1585 (98)
Konto - Nr. 4540
Lieferant 70738
Kstn. Stelle 15900
Bearb. / Prüf Einkauf Kurzzeichen Datum
Bearb. Buchhaltung Kurzzeichen Datum 10.09.2021
GEBUCHT 10 Sep 2021

i. V. 10/09/2021

BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

BMW Service

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Zahlungsinformation

Bitte bei Überweisung angeben
NXE

Auftragsnummer	16606860
Auftragsdatum	19.08.2021
Rechnungsbetrag	9.858,47 EUR
Kundennummer	6105424
Serviceberater	Andre Weber
Telefon	0911-145-2222
Fax	
Email	Andre.Weber@bmw.de

Sehr geehrte Damen und Herren Inter Control Hermann Köhler,

vorbehaltlich der Zahlung der Versicherung verbleibt zu oben genanntem Auftrag für Sie zur Zahlung:

Selbstbeteiligung	300,00 EUR
Vorsteuerabzug	1.574,04 EUR
Abzüge	0,00 EUR
Wir bitten um Zahlung des Betrages von	**1.874,04 EUR**

Mit freundlichen Grüßen
BMW AG
Niederlassung Nürnberg

BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW Service

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

Rechnung

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Bitte bei Überweisung angeben	
NXE B Rechnungsnr.:	**40113309**
Kunden-Nr.:	**6105424**
USt.-ID	
Auftragsnummer	16606860
Rechnungsdatum:	31.08.2021
Leistungszeitpunkt:	08.2021
Standplatz	
Leitzahl	FA
Seite:	5

Schadensnummer: AS2021-81889851

Hermann Köhler 6113767

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Serviceberater: Tel Nr.:
CV01 X5 M50d	N-HK 890	23.10.2020 15961	WBACV010609D53934	10.23 10.23	Andre Weber 0911-145-2222

****

24h Service Terminal: Abgeben und Abholen jetzt rund um die Uhr möglich! Jetzt schnell und einfach unter www.bmw-nuernberg.de/otv online Ihren Servicetermin vereinbaren!

****

Fremd-leistung	AT-Teile	AT-MWST
116,81		

Leistung	Original Teile	Andere-Teile	Netto-betrag	MWST in %	MWST	Agentur/ Auslagen	Gesamt in EUR
4.524,89	3.642,73		8.284,43	19,00	1.574,04		9.858,47

BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW Service

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

Rechnung

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Bitte bei Überweisung angeben	
NXE B Rechnungsnr.:	**40113309**
Kunden-Nr.:	**6105424**
USt.-ID	
Auftragsnummer	16606860
Rechnungsdatum:	31.08.2021
Leistungszeitpunkt:	08.2021
Standplatz	
Leitzahl	FA
Seite:	4

Schadensnummer: AS2021-81889851

Hermann Köhler 6113767

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Serviceberater: Tel Nr.:
CV01 X5 M50d	N-HK 890	23.10.2020 15961	WBACV010609D53934	10.23 10.23	Andre Weber 0911-145-2222

Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Preis
44	51629447776	Satz Dichtstreifen	1 STZ	67,27	67,27
45	51769879269	Dichtung Heckklappe Mitte	1 ST	35,40	35,40
46	61627442095	Wischerarm	1 ST	40,04	40,04
47	61627442099	Kappe	1 ST	5,42	5,42
48	63215A0DB06	Heckleuchte Heckklappe LED rechts	1 ST	227,02	227,02
49	63215A164B2	Heckleuchte LED Seitenwand rechts	1 ST	324,29	324,29
50	63267193293	LED-Kennzeichenleuchte	1 ST	12,21	12,21
51	83192289285	Reparatursatz Scheibe, kalt, 1 Std.	1 ST	47,47	47,47
52	83422457337	Hohlraumschutz	1 ST	11,64	11,64
53	VS9999999999	Lackmaterial			547,91
				Zwischensumme	4.190,64

*** Bei erfolgter Rädermontage ist ein Nachziehen der Radschrauben nach 50-100 km erforderlich. ***

Wir möchten gerne aus Ihren Erfahrungen mit unserer Niederlassung lernen, daher laden wir Sie ein an unserer Kundenbefragung unter www.bmw-pos.de/niederlassung-nuernberg-fischbach teilzunehmen.

BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW Service

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

Rechnung

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Bitte bei Überweisung angeben	
NXE B Rechnungsnr.:	**40113309**
Kunden-Nr.:	**6105424**

USt.-ID	
Auftragsnummer	16606860
Rechnungsdatum:	31.08.2021
Leistungszeitpunkt:	08.2021
Standplatz	
Leitzahl	FA
Seite:	3

Schadensnummer: AS2021-81889851

Hermann Köhler 6113767

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Serviceberater: Tel Nr.:
CV01 X5 M50d	N-HK 890	23.10.2020 15961	WBACV010609D53934	10.23 10.23	Andre Weber 0911-145-2222

Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Preis
		Zwischensumme			1.630,24
26	07147140850	Verschlussstopfen	1 ST	0,51	0,51
27	07149174618	Blindnietmutter Flachkopf	4 ST	1,18	4,72
28	07149174618	Blindnietmutter Flachkopf	6 ST	1,18	7,08
29	41007931925	Heckklappe oben	1 ST	789,89	789,89
30	41007931937	Heckklappe unten	1 ST	493,69	493,69
31	51115A0BD57	Verkleidung Stossfänger grundiert hinten	1 ST	880,12	880,12
32	51127020321	Spreizmutter	4 ST	0,43	1,72
33	51127020321	Spreizmutter	6 ST	0,43	2,58
34	51128070332	Versteifung Stossfänger hinten unten	1 ST	33,52	33,52
35	51128099114	Unterfahrschutz hinten grundiert	1 ST	164,31	164,31
36	51128099937	Blende Stossfänger hinten lackiert	1 ST	318,97	318,97
37	51141807495	Tülle	2 ST	0,35	0,70
38	51147499154	Plakette	1 ST	46,60	46,60
39	51148092662	Schriftzug	1 ST	53,58	53,58
40	51148093827	Schriftzug	1 ST	41,93	41,93
41	51247381868	Taster Heckklappe	1 ST	22,17	22,17
42	51317288462	Puffer	4 ST	1,66	6,64
43	51377164933	Klettband	3 ST	1,08	3,24

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Nürnberg, **Telefon (0911) 145-20 Fax (0911) 145-2999**
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Nürnberg. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Reithofer
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic, Pieter Nota, Nicolas Peter, Frank Weber, Andreas Wendt

Bankkonten: **Deutsche Bank AG, IBAN: DE17 7007 0010 0791 8592 00, BIC: DEUTDEMMXXX**
Internet: http://www.bmw-nuernberg.de

BMW
Niederlassung Nürnberg
Filiale Fischbach

BMW Service

BMW AG Niederlassung Nürnberg
Regensburger Str. 420, 90480 Nürnberg

Rechnung

Inter Control Hermann Köhler
Elektrik GmbH & Co.,KG
Schafhofstraße 30
D-90411 Nürnberg

Bitte bei Überweisung angeben
NXE B Rechnungsnr.: **40113309**
Kunden-Nr.: **6105424**

USt.-ID
Auftragsnummer 16606860
Rechnungsdatum: 31.08.2021
Leistungszeitpunkt: 08.2021
Standplatz
Leitzahl
Seite: 1

EINGEGANGEN
FA
03. SEP. 2021

Schadensnummer: AS2021-81889851

Hermann Köhler 6113767

Typ Modell-Bez.	Amtl. Kennzeichen	Erstzulassung km-Stand	Fahrgestellnummer	HU AU	Serviceberater: Tel Nr.:
CV01 X5 M50d	N-HK 890	23.10.2020 15961	WBACV010609D53934	10.23 10.23	Andre Weber 0911-145-2222

Pos	AW-T-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Preis
2	5118725	Ab- und Aufrüstarbeiten für Seitenwand hinten links lackieren	14 AW		240,80
3	AZ41990	Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit	2 AW		34,40
4	5112656	Stoßfängerverkleidung hinten ab- und anbauen	15 AW		258,00
5	6121528	Bordnetzspannung unterstützen / Bordnetz batterie nachladen	2 AW		33,22
6	5112657	Stoßfängerverkleidung hinten ersetzen	11 AW		189,20
7	0000556	Fehlerspeicher auslesen nach Rep	4 AW		55,96
8	4163503	Topf Einfüllstutzen aus und einbauen	3 AW		51,60
9	3610800	Rad hinten rechts ab und anbauen	1 AW		13,99
10	0000556	Fehlerspeicher auslesen	3 AW		41,97
11	AZ41990	Seitenwand hinten rechts instandsetzen	12 AW		206,40
12	4162525	Heckklappen- Ober- und Unterteil ersetzen	34 AW		584,80
13	4162509	Heckklappen- Ober- und Unterteil aus- und einbauen	25 AW		430,00
14	0009991	Fahrzeugverbringung	1 ST	116,81	116,81

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Niederlassung Nürnberg, Telefon (0911) 145-20 Fax (0911) 145-2999
Sitz und Registergericht München, HRB 42 243
Zahlungsbedingungen: Sofort ohne Abzug. Die Lieferung und Leistung erfolgt laut unseren KFZ Reparaturbedingungen.
Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum, Erfüllungsort ist Nürnberg. USt.-Nr. 143/301/01130, USt.-IdNr. DE 129 273 398
Aufsichtsratsvorsitzender: Norbert Reithofer
Vorstand: Oliver Zipse Vorsitzender, Ilka Horstmeier, Milan Nedeljkovic, Pieter Nota, Nicolas Peter, Frank Weber, Andreas Wendt

Bankkonten: Deutsche Bank AG, IBAN: DE17 7007 0010 0791 8592 00, BIC: DEUTDEMMXXX
Internet: http://www.bmw-nuernberg.de