Autohaus Wormser

BMW Vertragshändler

BMW Service

610 35007
GEBUCHT 27. Juli 2026

Autohaus Wormser GmbH, Reutleser Weg 15, 91058 Erlangen

Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH
Schafhofstraße 30
90411 Nürnberg
Deutschland

Werkstatt-Rechnung

Bitte bei Bezahlung angeben.

Rechnungsnr.	**WRG26109876**
Kundennummer	72604
Auftragsnr.	WAU26108219
Auftragsdatum	16.07.26
Rechnungsdatum	22.07.26
Liefer-/Leistungsdatum	22.07.26

	Übertrag:					**934,21**
34 10 6 887 398	Bremsscheibe Leichtbau belüftet rechts 395x36	1	Stück	432,78	20	346,22
R 34 21 1 161 806	Innensechskantschraube M8X14	2	Stück	1,05	20	1,68
34 11 6 887 397	Bremsscheibe Leichtbau belüftet links 395x36	1	Stück	432,78	20	346,22
34 10 6 864 424	Torx-Schraube mit Scheibe M12X1,5X43 ZNS3	4	Stück	5,07	20	16,22
	Summe Artikel					**1.161,75**
	Summe Jobnr. 5					**1.311,35**
	Bremse hinten					
00 00 614	Service Bremse hinten	8	Arb.-Wert	17,00	20	108,80
34 21 932	Belde Bremsscheiben hinten aus- und einbauen/ ersetzen	2	Arb.-Wert	17,00	20	27,20
	Summe Arbeitswert					**136,00**
34 21 6 867 175	Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei	1	Stück	191,98	20	153,58
83 19 2 158 851	Bremsklotzpaste 3g	2	Stück	1,01	20	1,62
34 35 6 870 352	Bremsbelagfühler hinten	1	Stück	32,13	20	25,70
83 19 2 413 695	Bremsenreiniger, acetonfrei 50ml, TU	2	Stück	4,20	20	6,72
34 10 8 838 589	Torx-Schraube mit Scheibe M12X1,5X43 ZNS3	4	Stück	5,30	20	16,96
34 20 6 896 674	Bremsscheibe belüftet rechts 370X24	1	Stück	206,58	20	165,26
34 20 6 896 673	Bremsschelbe belüftet links 370X24	1	Stück	206,58	20	165,26
R 34 21 1 161 806	Innensechskantschraube M8X14	2	Stück	1,05	20	1,68
	Summe Artikel					**536,78**
	Summe Jobnr. 7					**672,78**

Erläuterungen
R = Rücksendepfl. Teile

AT-Teile	Fremd-Lst.	Fremd Teile	AW	Summe Teile	Summe Sonstiges	MwSt. 19%	Gesamt Steuer	Summe Netto EUR
MwSt.AT								**Summe Brutto EUR**
0,00	0,00	0,00	618,80	1.698,53	0,00			2.317,33
0,00						440,29	440,29	**2.757,62**

Zahlungsbedingungen Sofort, bei Rechnungstellung

ÜBERWIESEN 24. Juli 2026 HVB
an Herrn H.G. Köhler

Verzugs-, Liefer- und Leistungsbedingungen:
Die Lieferung und Leistung erfolgt lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Hausanschrift
Autohaus Wormser GmbH
Reutleser Weg 15
91058 Erlangen

Telefon: (09131) 4800-0
Telefax: (09131) 4800-249
e-Mail: info@bmw-wormser.de
Internet: www.autohaus-wormser.de

Bankkonten:
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE23 7635 0000 0046 0000 88
BIC: BYLADEM1ERH
VR Bank
IBAN: DE04 7606 9559 0001 2037 03
BIC: GENODEF1NEA

Geschäftsführer:
Bart Gerris, Carsten Krämer
Einzelprokura:
Bernd Nicol, Sabrina Hofmann
Registergericht: Fürth HRB 474
UST-ID: DE 811607848

Autohaus Wormser

BMW Vertragshändler

BMW Service

15900 i.O. am 24.07.26
korrigierte RN folgt

Autohaus Wormser GmbH, Reutleser Weg 15, 91058 Erlangen

Werkstatt-Rechnung

Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH
Schafhofstraße 30
90411 Nürnberg
Deutschland

Bitte bei Bezahlung angeben.

Rechnungsnr.	**WRG26109876**
Kundennummer	72604
Auftragsnr.	WAU26108219
Auftragsdatum	16.07.26
Rechnungsdatum	22.07.26
Liefer-/Leistungsdatum	22.07.26

Modellbezeichnung / Typ / Baureihe	Kennzeichen	Erstzulassung / Km-Stand	Fahrgestellnummer	HU / AU	Serviceberater / Telefonnr.
BMW X5 M50d	N-HK 980	23.10.20	WBACV010609D53934	10.27	Lasse-Elke Gröning
CV01/G05	890	143.442			

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	AW/E-Preis	Rabatt %	Betrag
	Diagnoe Fzg riecht nach Abgasen					
	Im Innenraum riecht es nach Abgasen. Beim Fahren mit aktiver Lüftung kommt ein abgasgeruch in den Innenraum.					
11 99 000	Motorundichtigkeit lokalisieren	18	Arb.-Wert	17,00		306,00
	- Sichtprüfung Motor durchgeführt. Motor Freigelegt, Probefahrten, Smoketest.					
	- Keine Undichtigkeit aufgefallen.					
	- Zur weieren Prüfung muss Motor ausgebaut werden. Vom Kunden erstmal nicht gewünscht.					
	Summe Arbeitswert					**306,00**
	Summe Jobnr. 1					**306,00**
	/ Fahrzeugwäsche					
00 12 012	Kostenlose Fahrzeugwäsche mit Kundeneinverständnis	1	Arb.-Wert	17,00	100	0,00
	Summe Arbeitswert					**0,00**
	Summe Jobnr. 3					**0,00**
	Standardumfang					
00 00 105	Service Standardumfang	2	Arb.-Wert	17,00	20	27,20
	Summe Arbeitswert					**27,20**
	Summe Jobnr. 4					**27,20**
	Bremse vorn					
00 00 612	Service Bremse vorn	7	Arb.-Wert	17,00	20	95,20
34 11 613	Beide Bremsscheiben vorn aus- und einbauen/ ersetzen	4	Arb.-Wert	17,00	20	54,40
	Summe Arbeitswert					**149,60**
07 14 6 886 617	Kombischraube ASA M10x27 10.9 ZNS	10	Stück	4,52	20	36,16
83 19 2 158 851	Bremsklotzpaste 3g	2	Stück	1,01	20	1,62
34 35 6 870 353	Bremsbelagfühler vorn	1	Stück	32,13	20	25,70
34 11 6 889 585	Reparatursatz Bremsbeläge asbestfrei	1	Stück	476,51	20	381,21
83 19 2 413 695	Bremsenreiniger, acetonfrei 50ml, TU	2	Stück	4,20	20	6,72

Übertrag: **934,21**

Verzugs-, Liefer- und Leistungsbedingungen:
Die Lieferung und Leistung erfolgt lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Autohaus Wormser

BMW Vertragshändler

BMW Service

Autohaus Wormser GmbH, Reutleser Weg 15, 91058 Erlangen

Inter Control Hermann Köhler Elektrik GmbH
Schafhofstraße 30
90411 Nürnberg
Deutschland

Werkstatt-Rechnung

Bitte bei Bezahlung angeben.

Rechnungsnr.	**WRG26109876**
Kundennummer	72604
Auftragsnr.	WAU26108219
Auftragsdatum	16.07.26
Rechnungsdatum	22.07.26
Liefer-/Leistungsdatum	22.07.26

Vorzugs-, Liefer- und Leistungsbedingungen:
Die Lieferung und Leistung erfolgt lt. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

Hausanschrift
Autohaus Wormser GmbH
Reutleser Weg 15
91058 Erlangen

Telefon: (09131) 4800-0
Telefax: (09131) 4800-249
e-Mail: info@bmw-wormser.de
Internet: www.autohaus-wormser.de

Bankkonten:
Sparkasse Erlangen
IBAN: DE23 7635 0000 0045 0000 88
BIC: BYLADEM1ERH
VR Bank
IBAN: DE04 7606 9559 0001 2037 03
BIC: GENODEF1NEA

Geschäftsführer:
Bart Gerris, Carsten Krämer
Einzelprokura:
Bernd Nicol, Sabrina Hofmann
Registergericht: Fürth HRB 474
UST-ID: DE 811507848