


AUTOHAUS KNOCH

**EU-Neuwagen
Handel & Service**



AUTOHAUS KNOCH • INDUSTRIESTRASSE 22 • 91186 BÜCHENBACH



AUTOHAUS KNOCH

INDUSTRIESTRASSE 22
91186 BÜCHENBACH

Telefon (09171) 62290
Telefax (09171) 63959

Email info@autohausknoch.de
Internet www.autohausknoch.de

SteuerNr. 247/237/60158
Ust.ID DE133754380

Rechnung

Basiert auf vom
Original

DokumentenNr. **33340** KundenNr. **12190**
Vorgangsnr. **32129** Knd.-Tel. I **0151-54782955**
Datum **24.07.2025** Knd.-Tel. II
Annahme **25.06.2025**

Zahlungsweise **Rechnung**
Es bediente Sie **BK**
Ausgeführt von **SK**

Fahrzeug	Hubraum		Leistung	Zylinder	Farbbezeichnung	Anz. Türen	Motorart
MERCEDES-BENZ (D)/300 SL-24	2960 cm³		170 KW	6	schwarz	2	
Kennzeichen	Erstzulassung	HU	AU	KM-Stand			
	21.09.1992	11.26	11.26	0 KM			

Pos.	Teilenummer	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamt
1	Sander#s	Hohlraumversiegelung mit Mike Sander#s Fett durchgeführt. Festpreis incl. Lohn und Material	1	Stück	1092,44	1092,44
2	Komplettpreis	Hydraulikzylinder aus/eingebaut. Reparaturservice aller verbauten Verdeck- Hydraulikzylinder (12)				1344,54
3		Berechnung der zerkratzten Kolbenstange. (angeliefert im Beifahrerfußraum)				77,60
4		Defekte Hydraulikleitung links erneuert. Funktionsprüfung vorgenommen. Defekt im Verdecksteuergerät. Steuergerät zu Instandsetzung verschickt, dazu Steuergerät aus/eingebaut.				90,00
5	0125458828	STECKHÜSENGEH.	1	Stück	2,26	2,26
6	0175450128	STECKERGEHAEUSE	1	Stück	4,12	4,12
7		LEITUNG	1	Stück	151,65	151,65
8		Instandsetzung Verdecksteuergerät.	1	Stück	650,00	650,00
9		Verdeckanlage mit Impulsanzeigergerät				1041,25
		Übertrag				4453,86

Pos.	Teilenummer	Text	Menge	Einheit	E-Preis	Gesamt
------	-------------	------	-------	---------	---------	--------

		Übertrag				4453,86
--	--	----------	--	--	--	---------

überprüft.
 Fehlersuche nach Fehlersuchlaufplan.
 Ventilblock und Leitungen überprüft.
 Verdeckverschluss hinten für Stoffhaltebügel
 eingestellt.
 Verschluss (beide mitte) eingestellt.
 Schalter S84/3 Verdeck auf, A+E/eingestellt
 Schalter S84/6 Stoffhaltebügel aus,
 instandgesetzt (verbogen) und
 engestellt.Schalter S84/4 Verdeck oben,
 A+E/überprüft und eingestellt.

Um Ihre volle Sicherheit zu gewährleisten, lassen Sie bitte Ihre Radschrauben
 nach 50-100km von unserem Service-Team nachziehen!
 Dieser Service ist für Sie selbstverständlich kostenlos!

Sofern nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.
 Zahlungsbedingung: Zahlungsziel sofort fällig ohne Abzug.

Nettobetrag 4.453,86 EUR	Ust-Betrag von 19,00 % 846,23 EUR	Nettobetrag 0,00 EUR	Ust.-Betrag von 7,00 % 0,00 EUR
------------------------------------	---	--------------------------------	---

Netto AT-Teile 0,00 EUR	Ust-Betrag AT-Teile 0,00 EUR	Summe Artikel 1.900,47 EUR	Summe Lohn 2.553,39 EUR
-----------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------------------

Bitte bezahlen Sie
5.300,09 EUR

Bankverbindung
 SPK SCHWABACH
 VR BANK

IBAN
 DE2776450000000190751
 DE09 7656 0060 0000 3239 34

BIC
 BYLADEM1SRS
 GENODEF1ANS

Der Auftrag wird unter Anerkennung der in der Reparaturannahme ausliegenden Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern und deren Teile und für Kostenvorschläge, erteilt. Inhaber: Siegfried Knoch



RSC Autotechnik UG & Co. KG · Nobelstr. 1 · 49835 Wietmarschen



Rechnung Nr.: 6032817

22.05.2025

Kunden-Nr.: 408461372/ 5603beeb-6032-4377-8a22-58519d368c73

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß Ihrer Bestellung berechnen wir Ihnen folgenden Auftrag:

Pos	Art-Nr.	Bezeichnung	Anz	Mwst.-Satz	Preis	Gesamt
1		Scharnier Mercedes Benz SL R129 Türfach rechts Vormopf bis.Bj 1995	1	(19 %)	109,00 EUR	109,00 EUR
2		Scharnier Mercedes-Benz SL R129 Türfach links Vormopf bis.Bj 1995	1	(19 %)	109,00 EUR	109,00 EUR
						Gesamt 218,00 EUR
						Versandkosten 6,00 EUR
						Gesamt-Brutto 224,00 EUR
						Gesamt ohne MwSt. 188,24 EUR
						MwSt. 35,76 EUR

Zahlart: PayPal - Standard

Versandart: DHL Paket

Diese Rechnung ist Bestandteil Ihres Auftrags vom 21.05.2025 23:18:53.
Ihre Zahlung ist am 21.05.2025 23:18:53 bei uns eingegangen.

Vielen Dank für Ihre Bestellung

RSC Autotechnik UG & Co. KG · Jorge Moreno Manzano · Nobelstr. 1 · D-49835 Wietmarschen
Bank: Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn · BLZ: 26750001 · Kontonummer: 151 2489 60 ·
IBAN: DE59 2675 0001 0151 2489 60 · BIC/SWIFT: NOLADE21NOH UID: DE292850879
Telefon: 059089377380/ · Fax: · E-Mail info@rscauto.de

Ihr KÜS-Partner:
ES KFZ-Sachverständiger
Dipl.-Ing. (TH) Emiroglu
Hennebergstr. 6
76131 Karlsruhe
Tel.:0179-4708893

KÜS

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIIIa Nr. 6.8.2 StVZO



(1) Fz.-Ident-Nr.: WDBFA61E2NF052902	(5) Fz.-Art: 010100 PERSONENKRAFTWAGEN	Bericht-Nr.: X179183980
(2) Amtl. Kennz.: [REDACTED]	Aufbau-Art: OFFEN ZGM: 2070	Expresscode: uZZDD64%
(3) Prüfdatum: 21.11.2024 / 17:28	Hersteller: 0708 MERCEDES-BENZ (D)	Kennnummer: H0572001
(3) Prüfort: Karlsruhe	Fz.-Typ: 000000	U-Stelle: 23666CH
(4) Laufleist. abgel.: 89572 km	Erstzul.: 09/1992 letzte HU:	Auftrag:

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im November 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 53 %	1. Achse	320	340
	2. Achse	210	200
Feststellbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 21 %	2. Achse	220	210

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
November 2026

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (TH) Aylan Emiroglu

H0572001



Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung: 150,00 EUR
Endsumme netto: 126,05 EUR; 19% USt: 23,95 EUR
Endsumme

150,00 EUR
150,00 EUR


Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO. (Version 4.27.0.0)



Autohaus Rieger GmbH | Nürnberger Straße 31 | 90518 Altdorf

Autohaus Rieger GmbH

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW und Transporter Service



01 01

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
180128	0125612307	23.05.25	1/1

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
		+49 151 54782955		193999 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
			David Beck 23.05.25	

Leistungsdatum: 23.05.25

Teile-Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis		
A207 817 03 16	FIRMENZEICHEN	1	26,46	10,0%	23,81
A201 997 22 81	BEFESTIGUNGSTUELLE	2	1,02	10,0%	1,84
A129 980 06 64 64	FEDER	2	45,49	10,0%	81,88
B66960850	AMG GT3 1:18	1	FESTPREIS		156,55
B66963805	SAFETY CAR 1:18	1	FESTPREIS		102,10
B66040682	MB 560 1:18	1	FESTPREIS		78,27
Summe Ersatzteile:			444,45	*	

Es bediente Sie David Beck

Rückgaben (ausgenommen Sonderbestellungen sowie Rechnungsbeträge unter EUR 100,00) nur innerhalb von 3 Tagen unter Abzug von mindestens 20 % Handlings-Kosten.

Vielen Dank für Ihren Einkauf.



MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen	EUR	Rechnungsendbetrag
444,45	84,45				528,90 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Ohne weitere Zahlungsaufforderung tritt nach 30 Tagen Verzug ein (§ 286 Abs. 3 BGB).


Autohaus Rieger GmbH | Nürnberger Straße 31 | 90518 Altdorf | T +49 9187 95 19-0 | F +49 9187 95 19-29 | mercedes-benz@auto-rieger.de | www.auto-rieger.de
Sparkasse Nürnberg | IBAN DE45 7605 0101 0380 3467 00 | BIC SSKNDE77XXX
Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG | IBAN DE52 7606 1482 0004 5606 04 | BIC GENODEF1HSB

Autohaus Rieger GmbH | Sitz der Gesellschaft: Altdorf | Handelsregister: Nürnberg, HRB-Nr. 7334 | USt-IdNr. DE133504529 | VerSt-Nr.: 802/V20000109360
Geschäftsführer: Robert Rieger, Markus Rieger

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.



Timeless Motors GmbH | Eichelweg 9/1 | 69168 Wiesloch



Kostenvoranschlag 168

Seite 1

Datum 19.08.2022

Annahme 19.08.2022

Kunden-Nr. x00032



	Bezeichnung	Menge	E-Preis S	Gesamt
AW	Mechanik Inspektion	2,00	98,00 V	196,00
AW	Mechanik Fahrwerksteile vorne erneuern	3,50	98,00 V	343,00
AW	Achsvermessung/ Eingang	1,00	75,00 V	75,00
AW	Mechanik Hardyscheiebn erneuern	1,50	98,00 V	147,00
AW	Mechanik Bremsschläuche erneuern	2,00	98,00 V	196,00
AW	Mechanik Unterdrucksystem prüfen		98,00 V	

Räder nach ca. 50km nachziehen lassen!
 Das Fahrzeug wurde vom Kunden ab- und
 entgegengenommen.
 Wir wünschen eine gute Fahrt!

Wir würden uns über Ihren Auftrag freuen!

V. volle USt. E: ermäßigte USt. A. Austauschteil-Steuer o: ohne Steuer/DP

Auslagen	Lohn	Material
0,00 €	957,00 €	0,00 €

Nettobetrag	USt. 0%	USt. 7%	USt. 19%	AT-Steuer	Gesamt
	auf. 0,00 €	0,00 €	957,00 €	0,00 €	
957,00 €	0,00 €	0,00 €	181,83 €	0,00 €	1.138,83 €

Ein eventueller Auftrag wird zu den aushängenden allgemeinen Geschäftsbedingungen erteilt !
 Eventuelle, erst nach Demontage, sichtbare Schäden sind nicht Bestandteil dieses Kostenvoranschlags !

Dieser Kostenvoranschlag ist bis 14 Tage nach Erstellung gültig !



Bericht-Nr.: 0DE0WSY0Q1L003366
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**
(3) Ausstellungsdatum: 19.10.2022 07:49 Uhr
Prüfört: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 km
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01
Aufbau: OFFEN 0100
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D) 0708
Typ: 129 (USA) 000
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM 0401
zGM: 2070 kg EZ: 01.07.1992
Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel: 4.22.3.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:
Vorberichtsnummer: 0DE0WSY0Q1L002967 vom 09.09.2022

Begutachtung § 23 StVZO (Nachprüfung)

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

(8) Nächste HU
September 2024

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsbehörde die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Rechnung	Das Inkasso erfolgt über unseren TÜV-Partner		
Begutachtung § 23 StVZO (Nachprüfung)	26,89 EUR	32,00 EUR	
Gesamt:	Netto 26,89 EUR	Brutto 32,00 EUR	USt 19%: 5,11 EUR
USt-IdNr.: DE177565595	Leistungsdatum: 19.10.2022		


Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513. Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



J2966

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**
(3) Ausstellungsdatum: 09.09.2022 12:00 Uhr
Prüfart: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 Meilen
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau: OFFEN
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D)
Typ: 129 (USA)
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM
zGM: 2070 kg
Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
EZ: 01.07.1992
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1



Gutachten f. Ausnahmegen. § 70 StVZO

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben für Sie die gewünschte Dienstleistung erbracht.
Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie gegebenenfalls aus den nachfolgenden Hinweisen bzw. aus den beigefügten Unterlagen.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



Timeless Motors GmbH | Eichelweg 9/1 | 69168 Wiesloch



Rechnung 5419

Ausdruck-Nr. 2

Seite 1

Datum 22.09.2022

Leist.-Datum 22.09.2022

Kunden-Nr 10802

Annahme 19.08.2022

Monteur Jens Belemann

Bezeichnung	Menge	E-Preis S	Gesamt
AW Mechanik Inspektion	2.00	98,00 V	196,00
AW Mechanik Fahrwerksteile vorne erneuern	3.50	98,00 V	343,00
AW Achsvermessung/ Eingars	1.00	75,00 V	75,00
AW Mechanik Hardyscheiben erneuern	1.50	98,00 V	147,00
AW Mechanik Bremschlauche erneuern	2.00	98,00 V	196,00
AW Mechanik Unterdrucksystem prüfen		98,00 V	
Art. Lagerung, Automatikgetriebe	1.00 Stck	63,00 V	63,00
AW Gummimetalllager Getriebe erneuern	1.30	98,00 V	127,40
Art. Hydrauliköl	1.00 Stck	11,35 V	11,35
Art. Ölfilter	1.00 Stck	11,30 V	11,30
Art. Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe MEYLE-ORIGINAL: True to OE.	1.00 Stck	76,25 V	76,25
Art. Getriebeöl ATF 1L rot	1.00 Stck	16,00 V	16,00
AW Mechanik Lamdasonde erneuert und Gewinde nach geschnitten	3.50	98,00 V	343,00
AW Getriebeöl wechsel	1.50	98,00 V	147,00
AW Mechanik Beckklappe ummontage	1.00	98,00 V	98,00

**Räder nach ca. 50km nachziehen lassen!
Das Fahrzeug wurde vom Kunden ab- und
entgegengenommen.
Wir wünschen eine gute Fahrt!**

Zwischensumme: 1.850,30 €

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Timeless Motors GmbH
Eichelweg 9/1
69168 Wiesloch
Geschäftsführer: Dirk Bechmann

Steuernummer
32499/03041

Bankverbindung
Volksbank Neckartal eG
IBAN: DE30 6729 1700 0031 5325 07
BIC: GENODE33NGD

Telefon: +49 (0) 6222 - 9376923
Internet: www.timeless-motors.de
E-Mail: info@timeless-motors.de



Prüf-Nr.: **ODE0WSY0Q1L003367**

iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**
(3) Ausstellungsdatum: 19.10.2022 07:51 Uhr
Prüfört: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 Meilen
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01
Aufbau: OFFEN 0100
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D) 0708
Typ: 129 (USA) 000
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM 0401
zGM: 2070 kg EZ: 01.07.1992
Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel: 4.22.3.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:
Vorberichtsnummer: ODE0WSY0Q1L002968 vom 09.09.2022

Seite 1 von 1

Begutachtung § 21 StVZO (Nachprüfung)

(7) Ergebnis: ohne festgestellte Mängel

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Ihr Fahrzeug entspricht zum Zeitpunkt der Begutachtung - bis auf etwaige im Gutachten beschriebene Abweichungen - den geltenden Vorschriften.

Bitte lassen Sie durch die zuständige Zulassungsbehörde die Betriebserlaubnis für Ihr Fahrzeug erteilen.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bishopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



Prüf-Nr.: **ODE0WSY0Q1L002967**
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**
(3) Ausstellungsdatum: 09.09.2022 12:24 Uhr
Prüfart: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 Meilen
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01
Aufbau: OFFEN 0100
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D) 0708
Typ: 129 (USA) 000
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM 0401
zGM: 2070 kg EZ: 01.07.1992
Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

Begutachtung § 23 StVZO

(7) Ergebnis: erhebliche Mängel

(8) Nachkontrolle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat im Rahmen der Gutachtenerstellung an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichung(en) von den Vorschriften kann (können) zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.1.2a	Bremspedal Leerweg zu groß	EM
4.1.1b	Kombinierter Scheinwerfer links Feuchtigkeitseintritt	EM
D8.4.1b	Umweltbelastung: Differential hinten ölfleucht	GM

Es wurden zusätzliche Abweichungen von der serienmäßigen bzw. in der Betriebserlaubnis beschriebenen Ausführung festgestellt.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	405	387
Betriebsbremse 2. Achse	284	271
Feststellbremse 1. Achse	160	208

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischofink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

mit Nr. 0DE0WSY0Q1L002967 vom 09.09.2022

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. d) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers		
[REDACTED]		
2. Fahrzeugdaten		
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr.	WDBFA61E2NF052902	
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN	
Hersteller - Kurzbezeichnung/Code	DAIMLER-BENZ (D) / 0708	
Typ/Variante/Version/Code	129 (USA) Roadster 129.061 / 000-	
Handelsbezeichnung	-	
Baujahr/Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr)	1992	
Datum der Erstzulassung	01.07.1992	
Amtl. Kennzeichen	-	
km-Stand		
3. Technische Beschreibung		
Zustand der Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1. Aufbau/Karosserie		
3.1.1. Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	X	
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	X	
3.1.2. Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	X	
Zeitgenössische Reklamemotive/Firmenaufschriften	X	
3.2. Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1. Rahmen		
Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	X	
3.2.2. Fahrwerk		
Originalausführung/Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	X	
3.3. Motor und Antrieb		
3.3.1. Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	X	
Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	X	
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	X	
3.3.2. Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.3.3. Kraftstofftank (nur KRAD)		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.3.4. Sitz/Sitzbank (nur KRAD)		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	



3.4. Bremsanlage		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.5. Lenkung		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	X	
3.6. Reifen/Räder		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.7. Elektrische Anlage		
3.7.1. Lichttechnische Einrichtungen (LTE)		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.7.2. Radio		
Kein Radio vorh./Originalausführung/zulässige Umrüstung	X	
3.7.3. Übrige Ausstattung		
Originalausführung/zulässige Umrüstung	X	
3.8. Innenraum		
3.8.1. Sitze/Gurte		
Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	X	
3.8.2. Armaturenbrett		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.9. Pflege- und Erhaltungszustand		
Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	X	
5. Ergebnis der Begutachtung		
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen – ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO.	X	
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt.		X
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt.		X
Es wurde eine Begutachtung nach § 21 StVZO durchgeführt.	X	
Ggf. separate Nr. des HU-Berichts bzw. des Gutachtens nach § 21 StVZO oder Nachweis bereits erteilter Einzelbetriebserlaubnis.	0DE0WSY0Q1L002968	
Erläuterungen zu 5.		
Zu 14.1: 0098***		

Wiesloch, 09.09.2022

(Ort, Datum)

Der / die amtlich anerkannte Sachverständige
 für den Kraftfahrzeugverkehr
 B.Sc. Wegmann

(Unterschrift, Prüfstempel)



Ident-Nr.: ODE0WSY0Q1L002968
Kfz-Prüfz.: -
Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: WDBFA61E2NF052902
(2) Amtl. Kennz.: (D)
(3) Ausstellungsdatum: 09.09.2022 12:20 Uhr
Prüfart: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 Meilen
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau: OFFEN
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D)
Typ: 129 (USA)
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM
zGM: 2070 kg
Letzte Prüfung: -- FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1



Begutachtung § 21 StVZO

(7) Ergebnis: erhebliche Mängel

(8) Nachprüfung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
unser/e Sachverständige/r hat im Rahmen der Gutachtenerstellung an Ihrem Fahrzeug Mängel festgestellt. Die Abweichung(en) von den Vorschriften kann (können) zu einer Verkehrsgefährdung führen:

(6) Festgestellte Mängel:

1.1.2a Bremspedal Leerweg zu groß EM
4.1.1b Kombiniertes Scheinwerfer links Feuchtigkeitseintritt EM
D8.4.1b Umweltbelastung: Differential hinten ölfleucht GM

Es wurden zusätzliche Abweichungen von der serienmäßigen bzw. in der Betriebserlaubnis beschriebenen Ausführung festgestellt.

Bitte lassen Sie die Mängel umgehend beheben und kommen Sie anschließend zur Nachprüfung.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)

Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	405	387
Betriebsbremse 2. Achse	284	271
Feststellbremse 2. Achse	160	208

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



Wieslocher Straße 3, 69168 Wiesloch
 +49 6222 571 9571 ☎ +49 6222 589 71

Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis gem. §21 StVZO

mit Nr. ODE0WSY0Q1L002968 vom 09.09.2022

Fahrzeugbeschreibung (nur gültig in Verbindung mit zugehörigem Untersuchungsbericht)

B	-	2.1	0708	2.2	00000000 -	L	2	9	1	P.2/P.4	170 / 6300	T	235			
J	01	4	0100			18	4470				19	1812				
E	WDBFA61E2NF052902			3	8	20	1326				G	1852				
D.1	Mercedes-Benz					12	-	13	-				Q	-		
D.2	129 (USA)					V.7	-	F.1	2070				F.2	2070		
	Roadster					7.1	985	7.2	1085				7.3	-		
	129.061					8.1	985	8.2	1085				8.3	-		
	-					U.1	89P	U.2	-				U.3	75		
D.3	Mercedes-Benz 300 SL-24					O.1	-	O.2	-				S.1	2	S.2	-
2	DAIMLERCHRYSLER (D)					15.1	225/55R16 88W									
5	PERSONENKRAFTWAGEN					15.2	225/55R16 88W									
	OFFEN					15.3	-									
V.9	-					R	schwarz				11	9 / -				
14	Schadstoffarm					K	-									
P.3	Benzin					6	-	17	-	16	-					
10	0001	14.1	0401	P.1	2960	21	-									
22	Nachw.d.Etwa-Wirk.gem.§22a(3) Nr.2 StVZO f.:Bremsl.Mitte*Abw.v.d.Vorschr.d.StVZO:§50(8):o .Leuchtweitenreg.,Ausn.-genehm.gem.§70 StVZO erford.*Begründung der Abweichungen - siehe besonderes GA***															

Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung:

Zulassungsjahr laut Title: 1992, Empfehlung für Datum EZ: 01.07.1992

Notizen / zusätzliche Angaben:

- keine -

Dieses Gutachten ist nur gültig mit Original-Stempel und Unterschriften.

Bescheinigung der/des amtlich anerkannten Sachverständigen:

Es wird bescheinigt, dass die vorstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug mit Ausnahme der in Feld 22 beschriebenen Abweichungen den geltenden Vorschriften entspricht.

B.Sc. Wegmann
 Wiesloch, 09.09.2022

Seite 1 von 1 zum Untersuchungsbericht mit Nr. ODE0WSY0Q1L002968 vom 09.09.2022

Diesem Fahrzeug wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II Nr. GP354181

und das amtliche Kennzeichen KA GF3

Stadt Karlsruhe

Ordnungs- und Bürgeramt

11.11.2022



Stempel

zugeteilt.

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen

Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO mit Nr. **ODEOWSY0Q1L002968** vom **09.09.2022**
 Fahrzeug-Ident.-Nr. **WDBFA61E2NF052902**
 EZ: -

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge Nachweis gemäß / durch / iVm: Merkblatt für Import-Fz	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32b	Unterfahrerschutz	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
§35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	N/A*
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§47e	Klimaanlagen	N/A*
§49	Geräuscentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Ausnahme erforderlich - s. besonderes Gutachten gem. §70 StVZO
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	Vorschriftsmäßig
§58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
§59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

RD
Wiesloch
Hildorfer Straße 3, 69168 Wiesloch
☎ +49 6222 571 9571 ☎ +49 6222 589 71



Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr. **ODE0WSY0Q1L002968** vom **09.09.2022**
Fahrzeug-Ident.-Nr. **WDBFA61E2NF052902**
EZ: -

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



Technische Prüfstelle für den
Kraftfahrzeugverkehr
☎ +49 6222 571 9571
☎ +49 6222 589 71

Gutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung gemäß § 70 StVZO und § 47 FZV

Gutachten-Nummer: 0DE0WSY0Q1L002968

Datum: 09.09.2022

Es erfolgte eine Begutachtung für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO für bestimmte Fahrzeugarten und Fahrzeugkombinationen.

Auftraggeber	Begutachtende Technische Prüfstelle
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px;"></div>	Wiesloch Walldorfer Straße 3, 69168 Wiesloch
Ansprechpartner:	Sachverständiger: B.Sc. Wegmann
Telefon:	Telefon: +49 6222 571 9571
Telefax:	Telefax: +49 6222 589 71
E-Mail:	E-Mail:

Kurzbeschreibung des Fahrzeugs

	Fahrzeug
Fahrzeug- u. Aufbauart	PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN
Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDBFA61E2NF052902

*) bei ausländischen Fahrzeugen ist hinter dem Kennzeichen das Nationalitätszeichen in Klammern anzugeben

***) ist ggf. von der Kfz-Zulassungsbehörde nachzutragen

Ausführliche Beschreibung des Fahrzeugs

	Fahrzeug
Fahrzeug- u. Aufbauart	PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN
Fahrzeughersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Typ und Ausführung	129 (USA)
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDBFA61E2NF052902
Höchstgeschw. (km/h)	235
Leistung (kW)	170
Gesamtgewicht (t)	2,07
Länge	4,47 / (***)
Breite	1,81 / (***)
Höhe (m)	1,33
Anz. d. Achsen / angetrieben	2 / 1
Bereifung Achse 1	225/55R16 88W
Bereifung Achse 2	225/55R16 88W
Bereifung Achse 3	
Anhängelast (t)	

Zahlenwerte wurden auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet.

***) ggf. mit Ladeflächenverlängerung

****) ggf. mit Ladeflächenverbreiterung

Weitere technische Daten siehe Fahrzeugpapiere.

Abweichungen von den Vorschriften der StVZO

§ 50 Abs. 8 **Scheinwerfer für Fern- und Abblendlicht**
Das Fahrzeug ist ohne Leuchtweitenregulierung ausgerüstet.

Begründungen für die Abweichungen von den Vorschriften der StVZO

§ 50 Abs. 8 Eine Nachrüstung mit einer Leuchtweitenregelung ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich. Abweichung gemäß "Merkblatt für die Begutachtung von Fz (insbesondere Pkw) nach § 21 u über mögliche Ausnahmen nach § 70" Nr. 28 möglich

Ergebnis

Das Fahrzeug entspricht im Übrigen den Vorschriften der StVZO.

Die Abweichungen liegen im Rahmen des Merkblatts für die Begutachtung eines Importfahrzeuges der Klasse M1 und N1 gemäß § 21 StVZO sowie § 13 EG-FGV und über mögliche Ausnahmen gemäß § 70 StVZO (VkB1. 2018 S. 475).


Die Erteilung der erforderlichen Ausnahmegenehmigung/-en wird/werden vom anerkannten Sachverständigen befürwortet.

Das Gutachten umfasst 3 Seiten und hat nur Gültigkeit, wenn es original mit Handzeichen und Stempelabdruck der/des amtlich anerkannten Sachverständigen versehen ist.

SÜD


Nachricht-Nr.: 0DE0WSY0Q1L002968

Wiesloch, 09.09.2022



Stempel





B.Sc. Wegmann
Unterschrift der/des amtlich
anerkannten Sachverständigen



Timeless Motors GmbH

Eichelweg 9/1
69168 Wiesloch

Kundennummer: 5010913241

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Postfach 10 32 62
D-68032 Mannheim

Ihr TÜV-Service-Center:
Walldorfer Straße 3
69168 Wiesloch
Tel.: +49 6222 571 9571
Fax: +49 6222 589 71

Auftragsübersicht Auftragsdatum: 09.09.2022

Seite: 1/1

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Kennzeichen	Bestellnummer	Ident-Nummer		zGG/TF	KD-Kz	Halter/Leistungsempfänger				
Auftragsnummer	Leist.-datum	Art	Leistung			N. Termin	Menge	USt.	EURO	
-			WDBFA61E2NF052902	2070						
8337531235		PKW	(*) Begutachtung § 23 StVZO§21 + §23 Kombination				1	0	52,00	
		PKW	(*) Begutachtung § 21 StVZO				1	0	163,95	
		PKW	(*) Abgasverhalten				1	0	81,06	
		XFZ	(*) Zusätzlicher Zeitaufwand				3	0	96,00	
	09.09.2022	XFZ	(*) Fahrzeugdatenermittlung				1	0	146,00	
1 Auftrag	Sammelliste		Summe (ohne Verg. gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO)0							539,01

Umsatzsteuerkennzeichen 0: Betrag inkl. USt. (brutto, da Sammelliste)

TÜV SÜD: Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher)
Axel Bischopink
MBA M.A. Stephan Jacoby
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuvsud.com/de-de



TÜV SÜD Auto
Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland

Wacker+Döbler Vertriebsgesellschaft mbH | Carl-Benz-Str. 7a | D-74889 Sinsheim

Heidelberg / 06:10



5259862192

LIEFERSCHEIN NR.: 862192/ 6.09.22 zu Res./Auftrag 980109 v. 05.09.22

KUNDEN-NR.: 5259 VERTR.: 08

LIEFERART : Abholer

ES BEDIENTE SIE HERR HEINRICH

PO ARTIKELNR. LIEF.-ARTIKELNR.

	BEZEICHNUNG	MENGE	E'PREIS	RAB
01 516731200 02388	Getriebelager	1.0	17.04	NET
DB W201/W124	Richtpreis EU	75.00	incl	MWST

WARE ERHALTEN.....

WARENRUECKGABE NUR INNERHALB 14 TAGEN NACH KAUF MOEGLICH

ELEKTRONISCHE BAUTEILE SIND VOM UMTAUSCH AUSGESCHLOSSEN

*Lambda + 3,55 l/min
Gewinde nachschneiden
Getriebeöl wandvoll 1,5*

SL 300

- Ölwechsel ~~20l~~ ✓
- Bremsflüssigkeitswechsel ✓
 - ↳ Alle Flüssigkeiten ✓
- Luftfilter ✓
- Zündkerzen ✓
- Unterdurchsystem ZV prüfen
- Unterdurchsystem Motor prüfen (läuft um-
rund)
- Wischwasserbehälter
- Domlager ✓
- Querlenker komplett ✓
- Spurstangenköpfe 4x ✓
- Bremsbeläge alle 4 ✓
- Hardy Scheiben 2x ✓
- Automatikgetriebe Ölwechsel ✓
- Getriebelager ersetzt ✓



Bericht-Nr.: ODE0WSY0Q1L003360
iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 2009

(1) Fz.-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
 (2) Amtl. Kennz.: **(D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 18.10.2022 15:26 Uhr
 Prüfort: Wiesloch
 (4) km-Stand: 86750 km
 (5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01
 Aufbau: OFFEN 0100
 Hersteller: DAIMLER-BENZ (D) 0708
 Typ: 129 (USA) 000
 Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
 Antriebsart: Benzin 0001
 Emissionsschl: SCHADSTOFFARM 0401
 zGM: 2070 kg
 EZ: 01.07.1992
 FSD.HU/Mangel: 4.22.3.1/2.0.15

Seite 1 von 2
 5010913241

Kundenkennzeichen:

Untersuchung Motormanagement-/Abgasreinigungssystem

(7) Ergebnis: vorschriftsmäßig

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 die Abgaswerte Ihres Fahrzeuges entsprechen derzeit den geltenden Vorschriften.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
 (TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Prüfnachweis über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregelterm KAT Kraftstoffart: Benzin
 Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017 Abgas: BEA060 BEA060 V1.14
 BE795EEC / AMM B6
 FS4B
 Gerätenummer: 0210732632
 Fahrzeugdaten: I/2022 Messtechnik: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11
 17:00
 AU-Geräteleitfaden: 5.01 Gerätenummer: 0211339432

FIN gem. Fz.-Dokumente: WDBFA61E2NF052902

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	90		0	
Bei Drehzahl:	(1/min)	3700			
Temperatur:	(°C)			Alternative Konditionierung	i.O. #
Zündzeitpunkt:	(°KW)	6.0	10.0	8	i.O. #
Drehzahl b.L.:	(1/min)	600	800	700	i.O.
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		0.50	0.048	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2200	2800	2560	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.30	0.256	i.O.
Lambda wert e.L.:		0.97	1.03	1.005	i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein
Gesamtergebnis der Untersuchung i.O.

Regelkreisprüfung:	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Prüfart:	Grundverfahren 1 Auslenkung			i.O.
Drehzahl:	500	1100	700	i.O.
Delta Lambda:	0.02			
Lambda Ausgangswert:			1.064	
Störgröße ein:			erkannt	
Störgröße aus:			erkannt	

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.
 TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.

Ihr mobiler TÜV Service - TÜV SÜD Auto Service GmbH



Bericht-Nr.: ODE0WSY0Q1L003360

iKFZ-Prüfz.: -

Org.Code: 2009

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**

(2) Amtl. Kennz.: **(D)**

(3) Ausstellungsdatum: 18.10.2022 15:26 Uhr

Prüfort: Wiesloch

(4) km-Stand: 86750 km

(5) Klasse: **PERSONENKRAFTWAGEN**

Aufbau: **OFFEN**

Hersteller: **DAIMLER-BENZ (D)**

Typ: **129 (USA)**

Var./Ver./Ausf.:

Antriebsart: **Benzin**

Emissionsschl: **SCHADSTOFFARM**

zGM: **2070 kg**

Seite 2 von 2
5010913241

01

0100

0708

000

ROADSTER / 129.061

0001

0401

EZ: 01.07.1992

FSD.HU/Mangel: 4.22.3.1/2.0.15

Kundenkennzeichen:

Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.

Die TÜV SÜD Auto Service GmbH ist die verantwortliche durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage [D-IS-11254-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Bericht-Nr.: ODE0WSY0Q1L002960

iKFZ-Prüfz.: -
Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
(2) Amtl. Kennz.: **(D)**
(3) Ausstellungsdatum: 09.09.2022 10:03 Uhr
Prüfört: Wiesloch
(4) km-Stand: 86750 Meilen
(5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN 01
Aufbau: OFFEN 0100
Hersteller: DAIMLER-BENZ (D) 0708
Typ: 129 (USA) 000
Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
Antriebsart: Benzin 0001
Emissionsschl: SCHADSTOFFARM 0401
zGM: 2070 kg
EZ: 01.07.1992
FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15
Kundenkennzeichen:



Abgasverhalten

(7) Ergebnis:
nicht vorschriftsmäßig

(8) Nachkontrolle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Abgaswerte Ihres Fahrzeuges entsprechen derzeit nicht den geltenden Vorschriften.

(6) Festgestellte Mängel:

8.2.1.1a Motormanagement- / Abgasreinigungssystem (Otto) nicht in Ordnung EM
8.2.1.2c Regelkreisprüfung nicht in Ordnung EM

Bitte lassen Sie den Motor korrekt einstellen und kommen Sie anschließend zu einer Nachkontrolle bzw. Nachprüfung.

(9) Es betreute Sie Herr Wegmann
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)



Bericht-Nr.: ODE0WSY0Q1L002960

iKFZ-Prüfz.: -
 Org.Code: 1011

(1) Fz-Id.Nr.: **WDBFA61E2NF052902**
 (2) Amtl. Kennz.: **(D)**
 (3) Ausstellungsdatum: 09.09.2022 10:03 Uhr
 Prüfort: Wiesloch
 (4) km-Stand: 86750 Meilen
 (5) Klasse: PERSONENKRAFTWAGEN
 Aufbau: OFFEN
 Hersteller: DAIMLER-BENZ (D)
 Typ: 129 (USA)
 Var./Ver./Ausf.: ROADSTER / 129.061
 Antriebsart: Benzin
 Emissionsschl: SCHADSTOFFARM
 zGM: 2070 kg
 FSD.HU/Mangel: 4.22.2.1/2.0.15

01
0100
0708
000
0001
0401
EZ: 01.07.1992

Kundenkennzeichen:

Prüfnachweis über die Durchführung der AU nach Nummer 3.1.1.1 der Anlage VIII StVZO

Prüfungsart: Otto mit geregelter KAT
 Software: BEA-PC DE V3.0 - 10.2017
 Kraftstoffart: Benzin
 Abgas: BEA055 BEA060 V1.14
 6E795EEC / AMM B6
 F54B
 Gerätenummer: 0100057136
 Fahrzeugdaten: I/2022
 Messtechnik: BEA030 BEA030 V0.38 14.10.11
 17:00
 AU-Geräteleitfaden: 5.01
 Gerätenummer: 0100127636

FIN gem. Fz.-Dokumente: WDBFA61E2NF052902

Konditionierung:	Einheit	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Konditionierung Kat:	(s)	90		1	
Bei Drehzahl:	(1/min)	3700			
Temperatur:	(°C)			Alternative Konditionierung	i.O. #
Zündzeitpunkt:	(°KW)	6.0	10.0	8	i.O. #
Drehzahl b.L.:	(1/min)	600	800	710	i.O.
CO-Gehalt b.L.:	(%Vol)		0.50	0.046	i.O.
Drehzahl e.L.:	(1/min)	2200	2800	2710	i.O.
CO-Gehalt e.L.:	(%Vol)		0.30	0.279	i.O.
Lambdawert e.L.:		0.97	1.03	1.006	i.O.

Mängel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Nein

Gesamtergebnis der Untersuchung n.i.O.

Regelkreisprüfung:	Min.	Max.	Istwert	Ergebnis
Prüfart:	Grundverfahren 1 Auslenkung			n.i.O.
Drehzahl:	500	1100	700	i.O.
Delta Lambda:	0.02			
Lambda Ausgangswert:			1.051	
Störgröße ein:			nicht erkannt	

Falls nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Ausstellungsdatum.

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 18513, Aufsichtsrat: Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.),
 Geschäftsführung: Patrick Fruth (Sprecher), Axel Bischopink, MBA M.A. Stephan Jacoby.
 Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV unter www.tuvsud.com/impressum.

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. Zu Anregungen und Wünschen rufen Sie uns bitte unter der
 Telefonnummer 0800 888822 (gebührenfrei) an oder besuchen uns im Internet unter www.tuvsud.com/de.



TÜV SÜD Auto Service GmbH
Postfach 10 32 62
D-68032 Mannheim



Ihr TÜV-Service-Center:

Walldorfer Straße 3
69168 Wiesloch
Tel.: +49 6222 571 9571
Fax.: +49 6222 589 71

Kundennummer: 5010913241

Auftragsübersicht

Seite: 1/1

Auftragsdatum: 19.10.2022



Kennzeichen	Bestellnummer	Ident-Nummer	zGG/TF	Halter/Leistungsempfänger			
Kundenkennzeichen (wenn vorhanden)							
Auftragsnummer	Leistungsdatum	Art	Leistung	Nächster Termin	Menge	USt.	EURO
-			WDBFA61E2NF052902 2070				
8337531416	19.10.2022	XFZ	(* Begutachtung § 23 StVZO (Nachprüfung)	09.2024	1	0	32,00

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Zusammenfassung der Aufträge:

1 Auftrag	Sammelliste	Summe (ohne Verg. gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO)	0	32,00
-----------	-------------	--	---	-------

Umsatzsteuerkennzeichen 0: Betrag inkl. USt. (brutto, da Sammelliste)

TÜV SÜD: Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher)
Axel Bischopink
MBA M.A. Stephan Jacoby
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuvsud.com/de-de



TÜV SÜD Auto
Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland





TÜV SÜD Auto Service GmbH
Postfach 10 32 62
D-68032 Mannheim



Ihr TÜV-Service-Center:

Walldorfer Straße 3
69168 Wiesloch
Tel.: +49 6222 571 9571
Fax.: +49 6222 589 71

Kundennummer: 5010913241

Auftragsübersicht

Seite: 1/1

Auftragsdatum: 18.10.2022



Kennzeichen	Bestellnummer	Ident-Nummer	zGG/TF	Halter/Leistungsempfänger				
Kundenkennzeichen (wenn vorhanden)								
Auftragsnummer	Leistungsdatum	Art	Leistung	Nächster Termin	Menge	USt.	EURO	
-			WDBFA61E2NF052902 2070					
8337531415	19.10.2022	PKW	(*) Begutachtung § 21 StVZO (Nachprüfung)		1	0	19,90	

Dieser Beleg ist keine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne und berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug.

Zusammenfassung der Aufträge:

1 Auftrag	Sammelliste	Summe (ohne Verg. gem. Nr. 6.4 der Anl. VIIIb zur StVZO)	0	19,90
-----------	-------------	--	---	-------

Umsatzsteuerkennzeichen 0: Betrag inkl. USt. (brutto, da Sammelliste)

TÜV SÜD: Mehr Wert. Mehr Vertrauen.

Sitz: Stuttgart
Amtsgericht Stuttgart HRB 18 513
USt-IdNr. DE177565595

Aufsichtsrat:
Prof.Dr.-Ing. Axel Stepken (Vors.)
Geschäftsführung:
Patrick Fruth (Sprecher)
Axel Bischopink
MBA M.A. Stephan Jacoby
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuvsud.com/impressum

Telefon: 0800/8888090
www.tuvsud.com/de-de



TÜV SÜD Auto
Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Deutschland





Mercedes SL R129

Scheinwerfer v.l. trocken legen

Stoßdämpfer vorne: Anschlagpuffer fehlen

DATENBLATT

TÜV Süd Auto Service GmbH

Heilbronn: Dipl.-Ing. (B.Eng.) Martin Haas / TS 07131-1576-13 datenblatt@tuvsud.com



Auto Service

Datenblatt für die/den amtlich anerkannte(n) Sachverständige(n) (aaS) der Technischen Prüfstelle

**Kein Gutachten nach § 21 StVZO,
Zulassung ohne Begutachtung durch eine(n) aaS nicht zulässig**

1992

B	-	2.1	0708	2.2	00000000	-	L	2	9	1	P.2/P.4	170 / 6300	T	235		
J	01	4	0100				18	4470				19	1812			
E	WDBFA61E2NF052902			3	8		20	1286-1326				G	1852			
D.1	Mercedes-Benz						12	-	13	-			Q	-		
D.2	129 (USA)						V.7	-	F.1	2070			F.2	2070		
	Roadster						7.1	985	7.2	1085			7.3	-		
	129.061						8.1	985	8.2	1085			8.3	-		
	-						U.1	89P	U.2	-			U.3	75		
D.3	Mercedes-Benz 300 SL-24						O.1	-	O.2	-			S.1	2	S.2	-
2	DAIMLERCHRYSLER (D)						15.1	225/55R16 88W								
5	PERSONENKRAFTWAGEN						15.2	225/55R16 88W								
	OFFEN						15.3	-								
V.9	-						R	-			11	- / -				
14	Schadstoffarm						K	-								
P.3	Benzin						6	-			17	-		16	-	
10	0001	14.1	0401	P.1	2960		21	-								
22	zu J (EG): M1***															


Das Datenblatt gilt nur für die angegebene FIN. Eine Übertragung auf andere Fahrzeuge ist unzulässig. Es bezieht sich auf den serienmäßigen Zustand des Fahrzeuges einschließlich ggf. in Feld 22 bereits beschriebener erforderlicher Umrüstungen. Die erfolgte Durchführung dieser Umrüstungen ist durch den aaS im Rahmen der Begutachtung nach §21 StVZO zu prüfen!

Die Erstellung des Datenblattes erfolgte ohne Besichtigung des Fahrzeuges auf Grundlage der vom Besteller eingereichten Unterlagen.

Das Datenblatt dient als Arbeitshilfe für die/den aaS im Rahmen einer Begutachtung nach §21 StVZO und stellt keinen Rechtsanspruch auf die Zulassungsfähigkeit und die Originalität des Fahrzeuges dar.

Weitere erforderliche Umrüstungen, erforderliche Ausnahmegenehmigungen und Bestätigungen zu Etwa-Wirkungen werden bei der Begutachtung nach §21 StVZO durch die/den aaS festgelegt.

Der / die amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr Dipl.-Ing. (B.Eng.) Martin Haas / TS Heilbronn, den 07.09.2022



(Stempel)

Unterschrift der/des amtlich anerkannten Sachverständigen (f.d.R./d(A))

Nur gültig mit Originalsiegel und Originalunterschrift oder digitaler Signatur.

DATENBLATT

TÜV Süd Auto Service GmbH

Heilbronn: Dipl.-Ing. (B.Eng.) Martin Haas / TS ☎ 07131-1576-13 ✉ datenblatt@tuvsud.com



Auto Service

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	zu prüfen
30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
30b	Berechnung des Hubraums	Vorschriftsmäßig
30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
32b	Unterfahrschutz	N/A*
35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	zu prüfen
35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
35c	Heizung und Lüftung	Vorschriftsmäßig
35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	N/A*
36	Bereifung und Laufflächen	zu prüfen
36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	Vorschriftsmäßig
38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
38a, 38b	Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung von Kraftfahrzeugen, Fahrzeug-Alarmsysteme	Vorschriftsmäßig
39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	Vorschriftsmäßig
42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppvorrichtung	Vorschriftsmäßig
47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	Vorschriftsmäßig
47e	Klimaanlagen	N/A*
49	Geräuscentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
49a, 50ff i. Verb. m. 39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	zu prüfen
55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	Vorschriftsmäßig
56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
57, 57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	zu prüfen
58	Geschwindigkeitsschilder	N/A*
59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	zu prüfen
62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	N/A*

DATENBLATT

TÜV Süd Auto Service GmbH

Heilbronn: Dipl.-Ing. (B.Eng.) Martin Haas / TS ☎ 07131-1576-13 ✉ datenblatt@tuvsud.com



Fahrzeugbeschreibung

Motor	
Modelljahr	1992
Bauart	6-Zylinder in Reihe
Ventilsteuerung	DOHC 24V
Typ	M104 E30
Motornummer	104.981-12-015823
weitere Motorkennzeichnung	-
Verdichtungsverhältnis	CR: 9,2:1
Kraftstoffanlage	EFI
Leistungsangabe in	in DIN-kW

Getriebe	
Art	5-Gang-Automatik-Getriebe
Antrieb	Heckantrieb
Übersetzung des Achsgetriebes	-

Abgasanlage	
Katalysator	G-Kat
Vorschalldämpfer	-
Mittelschalldämpfer	-
Endschalldämpfer	-

Sonstige Hinweise für die / den aaS

Informationen für den aaS:

Alle Daten beziehen sich auf Fahrzeugzustand bei Auslieferung ab Herstellerwerk
Umrüstungen, In-Etwa-Wirkungen (§22a(3) Nr.2 StVZO) und erforderliche Ausnahmen sind vom aaS festzulegen
Bei US Fahrzeugen zeigt ein Aufkleber an der Fahrertür / B-Säule die Gewichtsangaben sowie die originalen
Rad-/Reifenkombinationen
US-Import. Abgasverhalten: Anl. XXIII StVZO erfüllt mit originalem G-Kat.

Mögliche erforderliche Ausnahmegenehmigung von der StVZO:

§50(8,10) Leuchtweitenregulierung fehlt
§51a (1,6) Seitenrückstrahler/Seitenmarkierungsleuchte hinten rot

ggf. erforderliche Umrüstmaßnahmen:

Bereifung mit Bauartgenehmigung
Fabrikschild gem.§59 StVZO
Geschwindigkeitsmesser mit km/h – Skalierung
Hauptscheinwerfer für Abblendlicht mit Bauartgenehmigung falls Nachweis der Etwa-Wirkung nicht vorliegt
Begrenzungsleuchten Weiß
Nebelschlussleuchte nachrüsten
Fahrtrichtungsanzeiger gelb

Inhaltliche Rückfragen sind bitte an die / den erstellende(n) Sachverständige(n) zu richten.

DATENBLATT

TÜV Süd Auto Service GmbH

Heilbronn: Dipl.-Ing. (B.Eng.) Martin Haas / TS ☎ 07131-1576-13 ✉ datenblatt@tuvsud.com



Auto Service

Fahrzeug-Fotos

Typenschild

---nicht vorhanden---

Abgaslabel

---nicht vorhanden---